

## Informationsbrev 2022

### Nyt fra vandværket

Alle vandmålere er i løbet af 2021 blevet udskiftet med nye elektroniske vandmålere, flowIQ 2200, fra firmaet Kamstrup. Vandmålerne aflæses elektronisk omkring årsskiftet af vandværket. Der udsendes derfor ikke selvaflæsningskort fremover. Aflæsningen klares ved, at vandværket kører forbi din ejendom med en elektronisk aflæsningsenhed. Måleren har også et fysisk display, hvor du selv har mulighed for at overvåge dit vandforbrug. Der henvises til vandværkets hjemmeside for mere information om de elektroniske vandmålere. Opgørelse, samt aconto-opkrævning, udsendes februar/marts.

Der er i efteråret 2021 etableret en ny hovedledning fra Lillemosegård til Spongså.

I 2022 forventer vandværket at etablere en ny hovedledning fra Hølken og til Boulstrup (ringforbindelse), og desuden overvejes det at etablere et solcelleanlæg ved vandværket til at supplere elforbruget med.

### Krav til brønde og placering af vandmålere

De elektroniske vandmålere fungerer ved hjælp af radiosignaler, og det er derfor et krav, at vandbrønde med målere ikke overdækkes med andet end det låg som brøndene er etableret med. Brøndene må derfor heller ikke overdækkes med jord eller lignende. Der må fra kanten af brønden og til vandmåleren maksimalt være 30-40 centimeter. Ændres placering af vandmåleren, skal måleren føres til skel i en målerbrønd. Der skal både før og efter vandmåleren være en hane eller ventil, således at der kan lukkes for vandet på begge sider. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og tilse vandmålerne. **Brønde skal altid være frit tilgængelige og synlige for vandværket.**

Sker der skade på vandmåler, brønd eller låg, vil omkostningerne til reparation eller udskiftning blive faktureret til andelshaveren. Er låget defekt, skal det udskiftes for andelshavers egen regning. Nye låg (også kørefaste låg) kan købes ved vandværket. **Bemærk at ved defekt låg er isoleringsevnen væk, og vandmåleren kan frostsprænge.**

Det er andelshavers ansvar at brøndene overholder ovenstående krav.

Vær opmærksom på at opsætning af møbler eller andet indbo omkring indendørs vandmåler ikke er hensigtsmæssigt, da dette kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er andelshavers ansvar at sørge for, at installationerne omkring indendørs vandmålere kan tåle en eventuel udskiftning af vandmåler.

### Frostsprængninger

Vi opfordrer andelshavere, specielt i sommerhusområdet, til at sørge for, at måleren sidder frostfrit. Konstateres det, at måleren ikke sidder frostfrit, vil vandværket foranledige nedsætning af udendørs målerbrønd for andelshavers regning. Ved frostsikring skal begge haner på hver side af vandmåleren lukkes. Såfremt det konstateres, at der ikke er lukket for vandet og der sker frostsprængning, vil andelshaveren blive faktureret for omkostninger i forbindelse med at lokalisere bruddet.

**Luk derfor begge haner i brønden i efterår- og vintermånederne** – ved højt grundvand lægges en sten på låget.

### Ejerskifte og adresseændring

Ved ejerskifte skal vanduret aflæses og aflæsningen sendes til vandværket sammen med oplysning om forbruger- nummer, navn og adresse på ny ejer samt overtagedesdagen.

Ved uheld eller driftsforstyrrelser kontakt Flemming Jensen, tlf. 40131248 eller 23610048.

VVS  
Hou VVS  
tlf. 20129066

Formand  
Flemming Jensen  
tlf. 40131248

Kasserer  
Niels Overgaard  
tlf. 20643518

Sekretær  
Eigil Størum  
tlf. 50578165

Administrator/revisor  
Rev. Christensen & Kjær  
Dorte Schierff, 46911460  
[ds@christensen-kjaer.dk](mailto:ds@christensen-kjaer.dk)

Næstformand  
Michael Alrøe  
tlf. 41893243

Bestyrelsesmedlem  
Klaus Christensen  
tlf. 27887408